# SABO NEWS LETTER

第 55 号【発行日】平成 14 年 7 月 19 日 (金)【発行】(社)全国治水砂防協会

# 目 次

1	目次	,当同	画の	行事	予定	2		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
2	国土3	交通省	当砂	防部	長よ	ָ וי	ご挨	辫				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2
3	台風(	6号》	ひび	梅雨	前線	引	よる	土	砂	災	害	状	況	( '	7/9	~	)			•	•	•	•	3
4	台風	7 목 7	37×	梅雨	前線	1.	よる	+	孙	<b>%</b>	害	北	況	(	7/1	5	~	)			•		•	6

# 当面の行事予定

平成 14 年

7/22(月)全国治水砂防協会東北地区協議会(青森県) 8/1(木)全国治水砂防協会理事・顧問会議(砂防会館霧島会議室)

ご質問,ご意見、ご感想、記事の詳細内容等,お問合せ先 社団法人 全国治水砂防協会

担当 宮内,小林, 阿部,畑川,藤川

住所 〒 102-0093 東京都千代田区平河町 2-7-5 砂防会館内

電話 03-3261-8386 FAX 03-3261-5449 E-mail: kyokai@sabo.or.jp

砂防に関する最新情報は砂防協会ホームページをご覧下さい http://www.sabo.or.jp/

皆様人

耐粉部長 国本正男

①台風6号,7号.

台風6号と7号の2つの台風が「週旬の内に、本州に上陸しましてい ワ月にスコムドの台風が上陸するのは週去に2回しか例がない スラです。(平成5年3個、昭和47年24回)

気象庁によると台風のコースは太平洋高気圧の強り出し具合によるもので、例々とういう気象条件であっただけで、エルニーニョの年は台風の発生場所が東ド寄りやずいが、コースとの因果関係はおいとのことです。

釜石市で土石流により2名の方かさくなられました。 エ砂袋害は台風6号で116ヶ所台風7号で184戸かでした。

2 Fax

7月16日、福朝県の小高町長さんから于みるいなどきました。 斜面上部で崩落があったが、急低人科の施設のあかけで、 家屋とは全く被客がなかったとの成識の「かべてした。

命を守る石が方宮係事業は、地味ではありますが確実に 光の役目を、果しています。

まな、全国的に梅雨明け宣言はされていません。被害軽減のため、ともに努力してまいりないと思います。 PS、この記事を書き終えた直後、NHK、(17日雇)のTVで三重県藤原町での土石流発生と
の防えん場でよる流が止められたとの報道。被害かした安堵しています。

# SABO NEWS LETTER 3 **頁**

平成14年7月17日 砂防部保全課 8:30**現在** 

#### 台風6号及び梅雨前線豪雨による土砂災害状況 (7/9~)

#### 1.気象状況

観測地	谷(	岐阜県垂井町 )		日光市 (栃木県日光市)
連続雨量	382 mm (7	7/9 22:00 ~ 7/10 15:00)	455 mm	(7/9 9:00 ~ 7/11 5:00)
2 4 時間雨量	382 mm (7	7/9 22:00 ~ 7/10 15:00)	403 mm	(7/10 3:00 ~ 7/11 2:00)
最大時間雨量	77 mm (	7/10 0:00 ~ 7/10 1:00)	34 mm	(7/10 17:00 ~ 7/10 18:00)

#### 2.土砂災害発生状況

<u>砂</u>	災害の形態	発生	人的被害		建物被害				避難状況		
						住家		住家			
	災害発生箇所名	件数	死者	負傷者	全壊	半壊	一部損壊	以外	行方不明等		
石	充等	18	2	-	4	2	6	2			
	岩手県	3	2	-	2	2	4	-	床上漫水164戸、床下漫水78戸		
						_	-		釜石市駒木町避難勧告65世帯143名		
	山形県	1	-	_	_	_	-	-	床下浸水1戸		
	群馬県	1	_	-	2	_	2	-	国道291号線全面通行止		
	计河木	'	-	·	2	-		_	利根郡水上町避難勧告4世帯10名		
	Je i je								自主避難7世帯29名		
	栃木県	4	-	-	-	-	-	-	日光市細尾町自主避難1世帯2名		
									床下浸水4戸		
	埼玉県	1	-	-	-	-	-	-			
	神奈川県	1	-	-	-	-	-	-			
	長野県	1	-	-		-	-				
	新潟県	1	-	-		_	-	-			
	富山県	1	_	_	_	_	-	_			
	岐阜県	4	_	-		_	-	2	床下浸水2戸		
+					_						
9 /	くり ま本屋	29	-	-	-	-	2	1			
	青森県	1	-	-	-	-	-	-			
	宮城県	6	-	-	-	-	-	-			
	秋田県	1	-	-	-	-	-	-			
	山形県	1	-	-	-	-	-	-	南陽市板宮自主避難1世帯2名		
	福島県	1	-	-	-	-	-	-			
	茨城県	1	-	-		-	-	-			
	群馬県	2	-	_	-	_	-	-			
	長野県	2	_	_	_	_	_	_			
	山梨県	1	_	-	-	_	-	-			
					-	-	1				
	新潟県	3	-	-	-	-	-	-			
	石川県	5	-	-	-	-	2	-	鳳至郡門前町自主避難3世帯8名		
	福井県	1	-	-	-	-	-	-			
	静岡県	3	-	-	-	-	-	1	掛川市上西郷自主避難1戸		
	奈良県	1	-	-	-	-	-	-			
ا ا	in in	69	-	1	1	1	15	9			
	青森県	4	-	-	-	-	1	1			
	岩手県	3	-	-	-	-	1	2	一関市釣山避難勧告1世帯6名		
	1376							_	大船渡市末崎町自主避難1世帯1名		
	宮城県	6	_	_	_	_	2	2			
	山形県	2	_	-	-	_	-	1	西村山郡大江町自主避難1世帯3名		
	福島県	10	-	1	1	-	4	-	伊達郡月舘町自主避難1世帯5名		
	群馬県	4	-	-	-	-	2	-	桐生市川内町自主避難1世帯3名		
									多野郡鬼石町自主避難1世帯6名		
	神奈川県	6	-	-	-	1	-	3			
	山梨県	1	-	-	-	-	-		大月市笹子町避難14世帯30名		
	長野県	2	-	-	-	-	-	-			
	富山県	1	-	-	-	-	-	-			
	石川県	2	_	_	-	_	-	-			
	福井県	1	_	_	_	_	-	-			
	岐阜県	3	-	-		-	1	-	不破郡垂井町自主避難1世帯2名		
	収早宗	3	-	-	-	-	'	-	小阪印芒井町日工選乗  世市2石		
	data pres casa								郡上郡大和町自主避難4世帯		
	静岡県	14	-	-	-	-	4	-	静岡市水見色避難勧告2世帯6名		
									静岡市大岩自主避難3世帯		
		<u> </u>	<u> </u>		<u></u>	<u> </u>		<u></u>	静岡市興津東町自主避難4世帯11人		
	滋賀県	1	-	-	-	-	-				
	京都府	1	-	-	-	-	-	-			
	島根県	1	_	_	_	_	-	-			
	徳島県	1	-	-	-	_	-	-			
		· ·					1				
	高知県	1	-	-	-	-	-	-			
	大分県	5	-	-	-		-				
計		116 <b>件</b>	2 名	1 名	5 <b>戸</b>	3 戸	23 戸	12 戸			

土石流等発生件数には土砂流、山腹崩壊の発生件数を含む 各都道府県砂防主管課からの情報をとりまとめたものである

### 平成14年7月9日~12日 台風6号·梅雨前線豪雨

#### 〇甲子川水系松原の沢(岩手県釜石市松原町) 土石流

発生日: 平成14年7月11日





#### 平成14年7月9日~12日 台風6号·梅雨前線豪雨

#### 〇神奈川県秦野市平沢地区

発生日: 平成14年7月10日 原 因:梅雨前線·台風6号 連続雨量 229mm 時間雨量 27mm(最大)

崩壊規模:H=14m W=40m





#### 〇岐阜県郡上郡大和町大字大間見 東内戸地区

発生日: 平成14年7月10日 原 因:梅雨前線·台風6号 連続雨量 198mm

時間雨量 34mm(最大) 崩壊規模:H=50m W=20m 被 害:宅地擁壁破損

避難状況:4世帯





# SABO NEWS LETTER 6**頁**

平成14年7月17日 8:30現在 砂防部保全課

#### 台風7号及び梅雨前線豪雨による土砂災害状況 (7/15~)

#### 1. 気象状況

観測地	佐渡地垣	花興局 (新潟県佐渡郡)	本部地域	或雨量観測所(沖縄県国頭郡)
連続雨量	211 mm	(7/13 16:00 ~ 7/16 1:00)	249 mm	(7/14 21:00 ~ 7/15 9:00)
2 4 時間雨量	193 mm	(7/14 22:00 ~ 7/15 22:00)	258 mm	(7/14 18:00 ~ 7/15 17:00)
最大時間雨量	26 mm	(7/15 14:00 ~ 7/15 15:00)	45 mm	(7/15 2:00 ~ 7/15 3:00)

#### 2. 土砂災害発生状況

土砂災害の形態		発生 人的被害				建物	披害		避難状況
						住家	I	住家	
	災害発生箇所名	件数	死者	負傷者	全壊	半壊	一部損壊	以外	行方不明等
土石	流等	3	-	-	-	-	-	-	
	山形県	1	-	-	-	-	-	-	
	長野県	2	-	-		-	-	_	
地す	べり	7	-	-	1	-	-	-	
	山形県	1	-	-	-	-	-	-	農地750 <b>㎡</b>
	新潟県	4	-	-	1	-	-	-	佐渡郡相川町避難勧告44世帯92名
	富山県	2	-	-		-	-	-	氷見市小竹自主避難1世帯1名
									氷見市懸札自主避難1世帯2名
がけ	·崩れ	8	-	-		-	3	-	
	秋田県	1	-	-		-	1	-	
	神奈川県	1	-	-		-	-	-	
	山梨県	2	-	-		-	1	-	南巨摩郡早川町自主避難1世帯2名
	新潟県	1	-	-	-	-	-	-	佐渡郡相川町避難勧告7世帯16名
	岐阜県	1	-	-	-	-	-	-	
	大分県	1	-	-	-	-	-	_	
	沖縄県	1	_	-	-	-	1	-	国頭郡本部町自主避難1世帯1名
合計		18 <b>件</b>	- 名	- 名	1戸	- 戸	3 戸	- 戸	

#### 詳細は調査中

土石流等発生件数には土砂流、山腹崩壊の発生件数を含む 各都道府県砂防主管課からの情報をとりまとめたものである

# 平成14年7月14日~16日 台風7号·梅雨前線豪雨 SABO NEWS LETTER 7頁

〇新潟県佐渡郡相川町大字小六町地内

発生日:平成14年7月15日 原 因:梅雨前線·台風7号 連続雨量211mm

最大24時間雨量 193mm 最大時間雨量 26mm 地すべりの規模:幅30m、長さ20m

傾斜勾配45度、移動層厚2m

被 害:人家1戸全壊

避難状況:44世帯(避難勧告)



地すべり源頭部からみた崩壊地状況

